

**История функциональных изменений изделия
и выявленных ошибок в РЭ для Астра-515**

№	Обозначение № редакции РЭ / Дата выпуска	Функциональные изменения изделия	Устраненные ошибки, неточности, опечатки относительно предыдущих редакций
8 7 6 5 4 3	515-av5_1 и 515-bv5_1 / Сент.2006	-	1 Введен КМЧ. 2 Введен раздел Сведения об утилизации
2	515-av5_0 и 515-bv5_0 / Март.2006	1 Изменен внешний вид платы, диапазон температур, исключена антисаботажная зона, изменена информативность, режимы работы. Для плат версии 515sv1.	-
1	515-av4_0 и 515-bv4_0 / Фев.2006	1 Изменен внешний вид платы. Вводится по КР№ 26 и №25 на 160 шт. плат версии 515vt5.	-

V1-1: изменения рисунка 1, уточнение на счет мелких животных (грызунов), корректировка некоторых терминов в соответствии с ГОСТом (извещение НГКБ.254 от 19.04.04).

V2: Появились три исполнения.

V_2: Перемычка РЕЖ переименована на ЧУВ, откорректированы названия режимов, откорректирован рисунок 1, изменен гарантийный срок эксплуатации.
(НГКБ.540 от 15.11.04)

v_3, v_3-1 В **re** убрано свидетельство о приемке и свидетельство об упаковке (отличие - перемычка РЕЖ в v_3, переименована на ЧУВ в v_3-1)

v_3-2 Изменены рисунки 1, 2, 4 (убраны извещение «Вскрытие», тампер, антисаботаж. зона) **плата старой версии**