

## История функциональных изменений изделия и выявленных ошибок в РЭ для Астра-7

№	Обозначение № редакции РЭ / Дата выпуска	Функциональные изменения изделия	Устраненные ошибки, неточности, опечатки относительно предыдущих редакций
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2	7-av9_0, 7-bv7_0 / Март.2006	1 Изменен внешний вид платы, ток потребления. Для плат версии 7sv1.	-
1	7-av8_0 / Фев.2006	1 Изменен внешний вид платы. Вводится по КР№23 на 240 шт. плат версии 7mvt4.	-

**v\_1-1:** Изменения по замечаниям из Москвы (извещение НГКБ.195 от 21.02.04).

**v\_2:** Изменение платы, технических характеристик, режимов работы, названий перемычек (НГКБ.296 от 11.05.04).

**PS! Предыдущие версии (до версии 2) - оставить в действии до полного использования задела - изделий с платами версий до 7\_v4 включительно**

**v\_3** - Корректировка после ТИ: изменилось напряжение, название некоторых режимов и извещений (подробнее см. извещение НГКБ.487 от 12.10.04)

**v\_4** - Корректировка рис.2

**v\_5** - Изменено наименование изделия. Введены 2 исполнения различающихся высотой установки и рабочей дальностью действия извещателей.(изв. НГКБ.654 от 24.01.05)

**v\_5-1** В **re** убрано свидетельство о приемке и свидетельство об упаковке

v\_6 исполн. А - Корректировка рисунка 1(изменен внешний вид пьезоэлектрического приемника).

V\_7 исполн. А, v\_6 исполн. Б - Изменение наименования (ИО 409-15А и ИО 409-15Б)